



Mantenimiento

18266496498

Reference Number:

20220909-18266496498

Form Name:

Mantenimiento

Submitter Name:

LUIS ALEJANDRO DELGADO RAMOS.

(luis.delgado.otis@gmail.com) |

luis.delgado.otis@gmail.com

Sep 9, 2022 2:13:38 PM COT

Submission Date:

Location:

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

Lugar de Mantenimiento

Ruta	1010306
Contrato	201604676
Edificio	ELEMENTO
No. Maquina	04677
Alias	TORRE 1 L2
Dirección	AVENIDA EL DORADO # 69-76
Ciudad	BOGOTA
Tipo de contrato	OPTIMO

Máquina

Tipo de Máquina	Ascensor
Mes de Mantenimiento	Septiembre
Tecnología de Máquina	MR: ADV 210/DP, MS-300, SERVO DRIVE, CVF, DI1/2, HVP, LVP, MVP, IGBT, IP1/2, IRIS, LVF, MMR, SAMIL, VF1/2/3, VM1/2/3, VWF, OH-5000, 311VF, MVF, OPEX, HYPEX, HOMEX, FOVF, HD, DALDOSS, HIDRAL, WITTUR, Gen2 MR, VVVF (Otras Marcas)

Plan de Mantenimiento Flexible

Tareas Poe

Desempeño de Calidad - Antes



Desempeño de Calidad - Después



Reparaciones o Repuestos
Observaciones Desempeño Calidad
Controlador - Antes

Ninguna Reparación o Repuesto
Ninguna Observación




Controlador - Después

Reparaciones o Repuestos
Observaciones Controlador
Techo de la Cabina - Antes

Ninguna Reparación o Repuesto
Ninguna Observación





Techo de la Cabina - Después



Reparaciones o Repuestos
Observaciones Techo de Cabina
Foto de la placa del control evidenciando N°
de Maquina y/o MFG

Ninguna Reparación o Repuesto
Ninguna Observación



Observaciones

Supervisor

SUAREZ ALARCON FENNER NULBERTO

El Mantenimiento Requirió alguna Reparación o Repuesto

Ninguna Reparación o Repuesto

Inicio de Mantenimiento

Sep 2, 2022 9:00:00 AM COT

Finalización de Mantenimiento

Sep 2, 2022 10:30:00 AM COT

Observaciones Adicionales

Si

Cuales?


se requiere cotización de un incoonder. daño interno de cableado interno

Cliente o Persona a Cargo

Don Alexander

Firma Cliente

Imagen



Email Cliente

mantenimientoelemento@mts.com.co
mantenimientoelemento2@mts.com.co

Firma de técnico