

FAMOCDEPANEL

Through Ideas

ACTA DE ENTREGA SERVICIO POSVENTA

F-GSP-04 REV 1 / OCTUBRE 2018

PROYECTO:

Condaduria

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: Laura Carolina

CARGO: Servicios generales

TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Alace mantenimiento preventivo A la puertas divisiones. Ajuste MANEJA CHUPAS Gatos hidraulico	
2	Equipamiento sanitario sanitario post llaves post capacidad bujias. pwo 15	

Como constancia de la solución de la posventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR		RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA	Nes del Buzos	FIRMA	06 / MARZO 2023.
NOMBRE	Nes del Buzos	NOMBRE	
CEDULA	79977515	CEDULA	